

Der Hammerbach fließt wieder

Gewässerunterhaltung beendet / Überschwemmungen im Winter und Frühjahr dürften bei Bantin jetzt der Vergangenheit angehören

BANTIN Der Hammerbach fließt wieder durch Bantin. Gestern sind die Arbeiten zur Beräumung der Bachsohle abgeschlossen worden. Bei einem Vor-Ort-Termin haben sich Auftraggeber und ausführende Firma das Ergebnis noch einmal angesehen.

Worum geht es? Es gab Zeiten, vor allem im Winter und im Frühjahr, da sorgte der Bach für regelmäßige Überschwemmungen auf Weideflächen, im ufernahen Bereich und auch für nasse Keller in den nahen Gebäuden.



„Nachdem wir uns die Arbeiten an Hammerbach angesehen haben, finden wir das alles in Ordnung.“

Elke Dornblut
Sprecherin Biosphärenamt
Schaalsee-Elbe

Regelmäßig meldeten sich Anlieger zu Wort, die auf diesen Zustand aufmerksam machten. „Der Abfluss des Hammerbaches war nicht mehr gewährleistet. Als im Herbst des vergangenen Jahres dieses Thema wieder auf die Tagesordnung kam, waren alle Beteiligten an einem Tisch, darunter auch Vertreter des Biosphärenreservats Schaalsee-Elbe. Das Amt ist für diesen Bereich als Untere Naturschutzbehörde zuständig, und wir realisieren zusammen jetzt das Projekt“, erläutert Andreas Schwebs, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Boize-Sude-Schaale“ die Ausgangssituation.



Bei einem Vor-Ort-Termin überprüfen Thomas Wojak vom Verband und Firmenchef Hans-Jürgen Owszak den Wasserstand. FOTOS: DIH

Als das Ziel feststand, brauchte es schließlich nur einige Tage, um den besseren Abfluss des Baches herzustellen. Nach dem Abschluss der naturnahen Unterhaltung zeigen sich alle Seiten zufrieden, auch das Biosphärenamt Schaalsee-Elbe.

„Den Abschnitt, in dem gearbeitet werden sollte, hatten wir nach FFH-Arten untersucht, insbesondere nach Großmuscheln, die wir nicht fanden, auch keine anderen gefährdeten Arten. Deshalb gaben wir das ‚OK‘ für die Gewässerunterhaltung. Nachdem wir uns das abschließend angesehen haben, finden wir das alles in Ordnung“, sagte die Pressesprecherin vom Biosphärenamt, Elke Dornblut im SVZ-Ge-



Der Hammerbach in seinem beräumten Bett bei Bantin fließt wieder gut ab.



Vor den Arbeiten hatte der Bach einen hohen Wasserstand, ...



... der danach deutlich gesunken ist, wie hier an der Brücke zu sehen ist.

spräch. „In einem Bereich von insgesamt 200 Metern haben wir in den vergangenen Tagen die Sohle des Baches beräumen lassen, mit dem Effekt, dass der Durch-

fluss des Baches verbessert und der Wasserstand um rund 15 Zentimetern abgesenkt wurde“, erläutert Verbandsingenieur Thomas Wojak. Ausgeführt hat die Arbei-

ten, teils mit Technik und auch in Handarbeit, die Landschaftspflegefirma von Hans-Jürgen Owszak aus Lehsen.

Dieter Hirschmann